

АКТ
комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії

Від 09 грудня 2022 р. № 2

Андрій АЛІФАНОВ

АКТ
комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

КП «Галицинівський ЦПМСД»
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

09 грудня 2022 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: _____

Прибузька лікарняна амбулаторія

Адреса розташування: №9А, вул.Гастелло, село Прибузьке, Миколаївський район (Жовтневий район), Миколаївська область

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) _____

Форма власності: комунальна власність

Власник (управитель) Галицинівська СР

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

22440768

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії Андрія АЛІФАНОВА, головного лікаря

членів комісії Тетяни БРУСКОВОЇ, головного бухгалтера

Ірини ОРЛОВСЬКОЇ, бухгалтера

Олександра САВЧУКА, завгоспа

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту _____

(дата, номер рішення/розпорядження)

та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) _____

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності)

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження; а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини -

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1957р.

загальна площа, кв. метрів: 393,3 кв.м

кількість поверхів: 1

підземних -

наземних 1

мансардних -

кількість секцій: 1

загальна кількість кімнат: 27

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: -

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Бетон
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Камінь черепашник
3. Перекриття:	
першого поверху	-
міжповерхові	-
горища	Дерев'яні
4. Покриття	
5. Покрівлі	Шифер
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Металопластикові
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	Металеві
8. Опорядження	
фасад	штукатурка

підлоги	кафель, лінолеум
стеля	натяжна, підвісна
внутрішні стіни	гіпсокартон, пластикова вагонка
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	так
водопостачання	так
газопостачання	так
каналізація	так
опалення	так

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 13.03.2022р.

ймовірні причини пошкодження об'єкта: влучення боеприпасу

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: візуально неушкоджений

зовнішні стіни, фасад: задній фасад пробитий боеприпасом

дах/покрівля: пошкоджена, має пробоїну від влучення снаряду

внутрішні стіни/перегородки: пошкоджені

підлоги: пошкоджені

заповнення віконних та дверних прорізів: вікна вибиті, двері пошкоджені

інженерні мережі та обладнання: пошкоджені, знаходяться під завалами

інші конструкції та елементи будівлі: _____

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт не проводились

Інша додаткова інформація _____

Висновки:

До акта комісійного обстеження додаються:

Фотографії у кількості 5 шт

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Члени комісії



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Тетяна БРУСКОВА

(власне ім'я, прізвище)

Ірина ОРЛОВСЬКА

(власне ім'я, прізвище)

Олександр САВЧУК

(власне ім'я, прізвище)